

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出番号	2996	リコール開始日	平成24年 7月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野彰一	問合せ先:品質保証部 TEL (代)092-963-2000	
不具合部位(部品名)	荷室ドア施錠装置(電気錠)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、施錠装置を対策品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	部品製造元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問若しくは電話により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者をすべて把握しているため、日整連発行の機関紙に掲載する措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2996のステッカーを貼り付ける。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81AN	エルフ	NKR81-7028328 平成17年10月21日	1	
	BDG-NMR85AN		NMR85-7005894 平成20年7月23日	1	
	PDG-CYJ77W8	ギガ	CYJ77W8-7003315 平成20年11月11日	1	
		ギガ	CYJ77W8-7003693 平成21年3月4日	1	
日野	PK-FR1EZWJ	日野 プロフィア	FR1EZW-12231 平成17年12月18日	1	
	KS-FW1EXWG		FW1EXW-014498 平成18年1月30日	1	
			FW1EXW-014503 平成18年2月8日	1	
			FR1EZY-010246 平成18年6月25日	1	
	ADG-FR1EZYJ		FR1EZY-010585 平成19年1月25日	1	
	BDG-XZU414M	日野 デュトロ	XZU414-1010013 平成20年6月26日	1	
三菱	PJ-FU54JUZ	ふそう	FU54JUZ-541139 平成18年9月26日	1	
			FU54JUZ-541504 平成19年1月17日	1	
	BJG-FE74B	ふそう キャンター	FE74B-540041 平成19年10月18日	1	
	BJG-FE74BV		FE74BV-540480 平成20年9月25日	1	
(計10型式)	(計6車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 17年10月21日～平成21年3月4日	合計 14 台		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



対策前



対策後



基準不適合発生箇所

バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。

改善措置の内容

全車両、施錠装置を対策品に交換する。